




1946

Mănuși de Protecție Rasor

DIAGRAMA DE MĂRIMI

MOD. RSG



1. Imprimați această pagină și puneți mâna peste diagrama de mărimi.
2. Identificați dimensiunea corespunzătoare degetului mijlociu. Aceasta este "lungimea mâinii".
3. Măsurați circumferința în jurul articulațiilor. Aceasta este "lățimea mâinii".
4. În cele mai multe cazuri, cele două măsurători vor fi identice. În cazul în care nu sunt, alegeți dimensiunea cea mai mare. Rețineți că, pentru a se potrivi perfect mâinilor, dacă aveți doar puțin peste o anumită dimensiune, indicat este să o alegeți pe cea mai mare.

TABEL DE MARIMI

Mărimea mănușii	Circumferința în jurul articulațiilor	"Lungimea mâinii"
S	177.8 - 190.5 mm	212 mm
M	203.2 - 215.9 mm	225 mm
L	228.6 - 241.3 mm	237 mm
XL	254.0 - 266.7 mm	250 mm